

— μ HI. CommunicationEngine技術情報 —

前略、下記 μ HI. CommunicationEngine技術情報をお送り致しますので、ご使用の際はご注意くださいようお願い申し上げます。

〒135-0061
東京都江東区豊洲3-2-24
豊洲フォレシア
TEL (03)6773-3800 (代表)

ルネサス セミコンダクタ
パッケージ&テストソリューションズ株式会社

| | | | | | |
|------|---|--|-------|---|------|
| 題目 | μ HI. CommunicationEngine ITRON Wrapper マニュアル訂正について | | 発行番号 | MC-1612-001 | |
| | | | 分類 | 1. 仕様変更 ② ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事項 | |
| 適用製品 | μ HI. CommunicationEngine-TCP V1. 00, V1. 10, V1. 11, V1. 12 | | 対象ロット | 関連資料 | 有効期限 |
| | | | 全ロット | | |

μ HI. CommunicationEngine ITRON Wrapperリファレンスマニュアルにおいて、誤記がありましたので、以下の通り訂正致します。

<リファレンスマニュアル正誤表>

5.2 システムダウン時の情報

表5.2 システムダウンルーチンに渡される情報

表5.2の項番1[未定義割込み、例外が発生]に限り、「エラー種別」と「エラーコード」が逆に記載されていたため、修正致しました。

【誤】

| | システムダウン要因 | システムダウンルーチンに渡されるパラメータ | | | |
|---|--------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|
| | | エラー種別 R4 | エラー コード | システムダウン 情報1 | システムダウン 情報2 |
| 1 | 未定義割込み、例外が発生 | H'ffffff0 (-16) | ベクタ 番号 | 発生時のPC | 発生時のSR |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |

【正】

| | システムダウン要因 | システムダウンルーチンに渡されるパラメータ | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | エラー種別 R4 | エラー コード | システムダウン 情報1 | システムダウン 情報2 |
| 1 | 未定義割込み、例外が発生 | ベクタ 番号 | H'ffffff0 (-16) | 発生時のPC | 発生時のSR |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |

以上